

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.2		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.03.2023	Pagina 1 van 3
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

1.3.2 Opstart procedure P 102

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

-

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- . WI 9.1.1 in bedrijfname Utilities.

Uitgangssituatie:

Handelingen	Functie	Paraaf
1. Controleer niveau V 101 op LI 103 moet minimaal 20% zijn Opmerking: Indien het niveau lager is dan 20%, waarschuw dan de beheerder c.q. begeleider. Niveau LI 103 %	MK/BO	
2. Open afsluiter HV 149.	BO	
3. Schakel beide werkschakelaars P 102 op in.	BO	
4. Open afsluiter HV 155	BO	
5. Start pomp P 102. Opmerking: Indien pomp niet start, waarschuw dan de beheerder c.q. begeleider.	MK	
6. Open magneetklep XV 104.	MK	
7. Open afsluiter HV 152	BO	
8. Open afsluiter HV 155		
9. Regel persdruk P 102 op max.1,2 bar via HV 154	BO	

Eindsituatie:

P 102 staat in bedrijf.

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.2		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.03.2023	Pagina 2 van 3
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

CONCEPT

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.2		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1		Versie: 21.03.2023	Pagina 3 van 3
Frequent: Nee				Veiligheidskritisch: Nee	

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie		
Paraaf Docent:		